

Этой зимой в универсальном зале спортивного комплекса «Звездный» один из посетителей получил травму после падения на пол. Во время игры в мини-футбол 22-летний вратарь упал на паркет, потянувшись за мячом, и повредил ногу. Оказалось, что от пола отошла 20 сантиметровая щепка, которая и вошла парню в бедро. Потерпевшего прооперировали. После этого случая на Камчатку была вызвана комиссия, которая разбиралась с качеством укладки спортивного паркета в «Звездном».

Об этом случае мы уже писали в статье «Немецкие полы против посетителей» («В», №1 от 29.01.14). Полы в «Звездном» настелили совсем недавно, в августе 2013 года. Тендер на укладку выиграла московская фирма ООО «Магнум». Новый спортивный паркет немецкого производителя «HARO» обошелся ФОКу в пять миллионов рублей. Больше тысячи квадратных метров были устланы одной из самых популярных марок – «Helsinki». Данное покрытие имеет множество положительных отзывов со стороны потребителей и относительно невысокую цену. Помимо этого, на него распространяется гарантия (пять лет). Именно поэтому выбор дирекции ФОКа пал именно на этот паркет.

Но не прошло и полгода , как доски начали крошиться на щепки, а посетители стали получать травмы разной степени тяжести. Как только мы узнали, что спортсмены «Звездного» получают в зале неспортивные раны, мы обратились за разъяснениями к директору центра Владимиру Николаевичу Синетову. Но он отказался давать комментарии по этому делу и не позволил сфотографировать место происшествия. «Все комментарии будут после приезда московской комиссии», – повторял нам Владимир Николаевич. Но буквально через полчаса, после беседы с главным редактором газеты, директор изменил свое мнение на противоположное.

Спустя несколько недель мы вновь приехали в спортивный комплекс узнать, что же случилось с дорогим немецким покрытием и как обстоят дела у пострадавшего спортсмена.

Нас встретил приветливый и доброжелательный заместитель директора Геннадий Николаевич Ипатов (директор был в отпуске). Он спокойно ответил на все интересующие нас вопросы.

Комиссия из двух человек прилетела на полуостров в начале февраля. В этот же день они осмотрели покрытия. Завод-изготовитель поспешил отписаться, что доски в ФОКе соответствуют норме. А после изъятия доски и внешнего осмотра оказалось, что ей не хватает влажности. Покрытие стало сохнуть из-за сухости воздуха в зале. В акте осмотра члены комиссии написали лишь рекомендацию по уходу: они посоветовали чаще увлажнять полы. И с легкостью заменили старую доску новой. Кстати, при правильной эксплуатации паркет может прослужить до 25 лет. Технические условия эксплуатации не являются секретом: такие полы очень уязвимы для резких перепадов температур, также им необходим определенный уровень влажности. Самым подходящим для паркета из натуральной древесины является помещение с постоянным уровнем температуры в 18-24 градуса по Цельсию и относительной влажностью в 40-60 процентов. Более того, полы нуждаются в полировке специальными средствами и периодической шлифовке. Соблюдаются ли все эти условия в «Звездном»? Вряд ли. Но господин Синетов подписал составленный акт, тем самым, обязуясь выполнять рекомендации и поддерживать необходимые для капризного паркета условия.

«Москвичи велели увеличить влажность в зале, но мы все же считаем, что нам попалась

бракованная доска. Ну, может, и эксплуатация была неверной. Мы посмотрели, как они производят замену, в принципе там нет ничего сложного. Впредь мы будем делать это сами. Мы приобрели мощную аппаратуру и каждые три часа дополнительно увлажняем помещение. Также мы обратились в Правительство края с просьбой приобрести нам автоматизированную систему увлажнения. Но пока приходится делать все это вручную. Мы внимательно следим за состоянием пола. Инженерная служба производит ежедневные осмотры, ведет журнал. А ночью орошением пола занимаются охранники». Цена на автоматизированную систему очистки и увлажнения воздуха может составить несколько тысяч долларов (в зависимости от фирмы-производителя и технических данных аппаратуры). Если раньше полы сохли, теперь от такого количества влаги они могут просто начать гнить. Не думаю, что паркету из «Звездного» удастся прожить два десятка лет, как обещает производитель. Наш регион считается весьма влажным, странно, что доски стали сохнуть. Возможно, что это половое покрытие нам просто не подходит. Пока что полы просто будут заменять по принципу: одна травма – одна замененная доска.

На составленный столичными экспертами акт мы посмотреть не смогли, так как он находился в сейфе у директора (а Синетов находится в отпуске, как мы уже говорили). Молодой человек, который пострадал от немецкой занозы, был успешно прооперирован. Через две недели он уже снова тренировался в «Звездном». Как утверждает дирекция спортивного комплекса, сразу после инцидента они обращались к пострадавшему, узнать, не нужна ли ему помощь и т.д. Но молодой человек говорил, что все хорошо и что ему ничего не нужно. Однако позже стало известно, что парень все же обратился с заявлением в прокуратуру. Сейчас по его заявлению проводится проверка.

Международная практика показывает, что такие травмы, связанные с отхождением части верхнего слоя паркета от основной доски, не исключение. Но что является причиной этого? Производитель чаще всего ссылается на неправильную эксплуатацию паркета, а потребители считают, что виной всему бракованные доски. Каждый уважающий себя спортивный комплекс не скупится на половое покрытие. Ведь это, практически, самое главное. «Звездный» можно смело назвать «спортивным лицом» нашего края, ведь в ФОКе постоянно проходят соревнования и чемпионаты различного уровня. Пока травмы получили только наши спортсмены. Но что будет, если из-за некачественного пола пострадают гости полуострова? Кто будет виноват? К кому предъявлять претензии?

Идеальный спортивный пол отличается эластичностью, ударопоглощением, деформацией (гибкостью), давлением при прокате, коэффициентом трения. Особенно важным является последний показатель. Спортсмены должны иметь возможность без проблем скользить по поверхности пола. А в «Звездном» это оказалось весьма и весьма травмоопасно.

И еще. Мы не увидели в физкультурно-оздоровительном комплексе каких-либо специальных приборов, измеряющих влажность, температуру, а так же журнала регистрации этих параметров. Без них (измерительных приборов) невозможно контролировать, а значит, и поддерживать необходимый микроклимат. Отсюда возникают сомнения в грамотной эксплуатации полового покрытия со всеми вытекающими последствиями.

Рождаются сомнения и по поводу компетентности директора ФОКа. Возможно, что не только паркетные доски надо заменить в «Звездном»...

Катерина АРТЕМЬЕВА.